

Kontrollpaket för PE-ledning

För dig som kontrollerar PE-svetsarbete, gör mottagningskontroll eller själv svetsar har Plastec tagit fram ett paket med mätverktyg av hög klass.


För att utrustningen ska hålla för fältbruk har vi valt rostfria, icke-digitala mätredon, det enda som är elektroniskt är termometern.

Vi rekommenderar att man kontrollerar temperaturer med kontaktermometer eftersom värmespegelns emissivitet kan skilja sig åt och därför kan det vara svårt att mäta korrekt temperatur med en IR-termometer.

Vi har satt samman laminerade tabeller för dimensionskontroll av rör enligt EN12201 som du får med i paketet också.

Chansa inte på kvalitet, kontrollera rörleverans och svetsarbete korrekt!

Kontakta oss på info@plastec.se eller ring 070-200 63 24



Paketet består av;

- 1st Testo Kontaktermometer med ytprob*
- 2st Cirkometer 20-300mm och 300-700mm*
- 2st Stållinjal 300mm och 1000mm*
- 1st Skjutmått 150mm*
- 1st Bladmått 0.1-2.0, 20 blad*
- Tydliga mätinstruktioner*
- Dimensionstabeller för mottagningskontroll av rör enligt EN 12201 för olika temperaturer.*